

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/kwasomierz-miernik-ph-gleby-4w1-p-9909.html>



Kwasomierz miernik pH gleby 4w1

Cena brutto	44,00 zł
Cena netto	35,77 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	E6136
Kod EAN	5903933691862
Producent	Eurokomp

Opis produktu

Kwasomierz miernik pH gleby 4w1

Kwasomierz - miernik pH gleby 4w1 z czujnikiem nasłonecznienia

Miernik do sprawdzania kwasowości, temperatury i wilgotności gleby z dodatkowym czujnikiem nasłonecznienia!

Kwasomierz umożliwia dokładne sprawdzenie stanu gleby jasno określając jej stan. Jest to przydatne gdy zależy nam na owocnej uprawie roślin, a także warzyw. Rośliny należy podlewać tylko wtedy, gdy wskazania miernika są niższe od zalecanych.

Wiedza na temat podłoża ułatwia planowanie, a następnie utrzymanie odpowiednich warunków dla danej uprawy. Jesteśmy w stanie działać świadomie i uzyskać zadowalające plony. Przeznaczony dla amatorów, a także dla profesjonalistów.

Zastawienie dla amatorów i profesjonalistów

">

charakterystyka:

- 4w1 - kwasomierz posiada 4 odczyty wilgotności, pH, temperatury gleby oraz nasłonecznienia. Na tyle modułu znajduje się przełącznik umożliwiający przełączenie pomiędzy pomiarem pH i nasłonecznieniem, a wilgotnością, temperaturą gleby oraz ponownie nasłonecznieniem.
- wyrazisty wyświetlacz - kwasomierz wyposażony w podświetlany wyświetlacz - w porównaniu do tradycyjnych urządzeń na których wynik odczytujemy w skali. Produkt umożliwia odczyt temperatury w stopniach Celsjusza oraz Fahrenheita - by wybrać daną skalę wystarczy użyć przełącznika znajdującego się po prawej stronie.
- automatyczne wygaszanie - po upływie 90 sekund podświetlenie automatycznie się wyłącza, znacznie wpływa to na żywotność baterii. Możemy go również wyłączyć ręcznie przytrzymując prawy przycisk OFF.
- Wygodny przełącznik z tyłu obudowy pozwoli błyskawicznie zmienić tryb pracy urządzenia:
 - A. pomiar PH gleby
 - B. pomiar temperatury i wilgotności
- ,ożliwość stosowania we wnętrzach i na zewnątrz
- zasilanie: bateria 9V (brak w zestawie)
- pomiar wilgotności gleby: tak
- pomiar pH gleby: tak, skala od 3,5-9

-
- pomiar nasłonecznienia: tak
 - pomiar temperatury gleby: tak, skala -9 do 50 °C
 - jednostki temperatury: °C/°F
 - wymiary urządzenia (dł./szer./wys.): 3,5 / 6 / 31 cm
 - długość sondy: 20 cm
 - **jak mierzyć?**
 - umieść miernik w ziemi
 - włóż go na wysokość 5-10cm – czujnik znajduje się na końcu szpikulca, jego nakładka nie uszkadza korzeni.
 - odczyt uzyskujemy natychmiast.
 - Skala
 - DRY + oznacza bardzo suchą glebę, a WET + bardzo mokrą.
 - DRY +
 - DRY
 - NOR
 - WET
 - WET +
 - Skala 3,5-8
 - 3,5-6 kwaśna
 - 7 neutralna
 - 7-8 zasadowa

W zależności od odczytu może być konieczne zakwaszenie gleby – obniżenie pH lub odkwaszenie – podniesienie pH, tak by spełniały wymogi roślin.

W celu podwyższenia pH należy zastosować nawozy wapniowe, które dostarczą roślinom wapnia regulując odczyn podłoża. By obniżyć pH należy zakwasić glebę stosując np. nawóz zakwaszający.

zdjęcia: